

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Модель:** цистоскопа Karl Storz 122 FRL

**Рабочий диаметр:** 4.0

**Угол направления наблюдения:** 30<sup>0</sup>

**Неисправность:** Мутное изображение, расклейка объектива, разбита 1 оборачивающая система

**Цели выполнения работ:** Восстановление работоспособности цистоскопа Karl Storz 122 FRL и возможность его дальнейшей бесперебойной эксплуатации.

№ п/п	Наименование работ
1.	Разборка трубки
2.	Замена объектива
3.	Замена 1 оборачивающей системы
4.	Проверка на герметичность дистальной части
5.	Проверка на герметичность проксимальной части
6.	Сборка оптического канала
7.	Юстировка оптического канала
8.	Герметизация трубки
9.	Проведение испытаний на герметичность и остаточную влажность